249/Ji/18 *list č.1*

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 341390 NA ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ ELEKTŘINY

Provozovatel: SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 61, Praha 3

Objekt: Hromosvod domu

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č.9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Dokumentace:

1. Jako podklad pro revizi nebyla předložena žádná revizní zpráva.

Rozsah zařízení podrobeného revizi:

Jedná se o revizi hromosvodu činžovního domu v bloku několika domů, který je na střeše proveden drátem AlMgSi 8mm jako hřebenová soustava s připojenými kovovými částmi střechy a strojenými jímači. Tato soustava je uzemněna dvěma svody ve dvoře přes zkušební svorky na uzemnění vyvedené drátem FeZn 10mm. Naměřené hodnoty viz list 2.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 0
Počet vyhotovení: 3
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.ZAŘÍZENÍ

1. *Proudová soustava výkonová:*

2. *Vnější vlivy:* venkovní prostory AB8,AD3 dle ČSN 33 2000-5-51

3. *Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena* : zemněním dle ČSN 33 2000-4-41

4. *Uzemnění:* hromosvodu
   Stav půdy (počasí) ve dnech měření: sucho
   Výsledná hodnota vnějšího rozvodu: ZS1 – 6,8 Ω , ZS2 – 7,4 Ω
   Měřeno přístrojem: Kyoritsu 4200 *v.č.:* 8078866171653 UIH

5. *Izolační stavy.*
   Měřeno přístrojem

6. *Impedance smyček,proud. chránič:*
   Měřeno přístrojem:

Poznámka: Veškeré měřící přístroje použité při práci na této revizi jsou kalibrovány do r.2020

7. *Byla provedena kontrola:*
   a)bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů,měření uzemnění

8. *Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9. *Celkový posudek:*
   Provedení hromosvodu odpovídá ČSN 341390, tj. normě platné v době realizace stavby.

Hromosvodná soustava je v dobrém a funkčním stavu a odpovídá výše uvedeným normám.

Pozn: Příští pravidelnou revizi provést v roce 2023 nebo ihned po úderu bleskem.



V Praze *dne*: 22.6.2018 *Revizní technik:* Ing. Jiří Jindra