M.P.V. Stav

Protokol o odstranění závad zjištěných při revizi kotlu a plynových rozvodu

A. Protipožárním tmelem byly zatěsněny plynové prostupy:

1. od plynoměrů do: 910/7, do kočárkárny, na WC dvůr
2. od WC dvůr do 910/1
3. od 910/2 do kočárkárny a 910/3b
4. od 910/3b do 910/2 a 910/5
5. od 910/3a do 910/1 a 910/4
6. od 910/4 do 910/3a
7. od 910/12 do 910/7
8. v místnostech 910/7

B. Odstraněny úniky plynu u kotlu v 910/2, 910/3a, 910/4.

C. Vyměněna PZ kolena před plynoměrem 910/6 za železná.

D. Vyměněna hadice u plynové varnédesky v 910/4.

E. Osazeny dvě vetrací mřížky v 910/6- nad vchodem a v ložnici

F. Dodán uzavírací klíč k HUP v chodníku.

G. U veškerých armatur u plynoměrů, proveden ochranný nátěr.

H. Pootočen filtr topení u kotle v 910/3a.

I. Vyměněna baterie v termostatu v 910/3b.

J. V 910/12 doplněny objímky na upevnění vodovodního a plynového potrubí u kotle

K. V 910/12 nahrazena hadice kondenzátu novodurovým potrubím.

L. Ve sprše 910/12 odstraněna koroze na plynovém vedení a obnoven nátěr.

datum: 7.8.2018

razitko a podpis:

M.P.V. Stav s.r.o.
Světická 1390/10
100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 24288403, DIČ: CZ24288403

M.P.V. Stav