STK č. 3226
Tel.: 735758085
E-mail: stk3226@seznam.cz

9. Název provozovatele:
BĚLOHRADSKÝ spol. s r.o., C 38973 vedený u Městského soudu v Praze
Sídlo firmy:
náměstí Padlých 20, 16400 Praha
Adresa provozovny:
Mělnická 1060, 25065 Líbeznice

IČO: 63991551
DIČ: CZ63991551

PROTOKOL č. CZ-3226-24-03-1271
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná | Rozsah TP: plný | ID: 118726701

1. VIN (č. karoserie): TMBKS21Z568082748
2. Registrační značka a symbol státu: 6A04634 CZ
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): 276602
   Tovární značka: ŠKODA
   Obchodní označení (typ): OCTAVIA
   Typ motoru: BXE
5. Kategorie vozidla: M1
   Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
   Datum první registrace: 20.04.2006
   Číslo ORV (dokladu): UBF662620

Měření emisí provedla SME č. 42.09.40 dne 25.03.2024, č. protokolu CZ-420940-24-03-0926

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	3
2.1.3.7.1	Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené.
6.2.10.2.1	Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.
6.2.6.3.1	Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný.
VÁŽNÉ (B) (počet závad)	0
NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)	0

Poznámky:

3. Datum a místo prohlídky: **25.03.2024 Mělnická 1060, 25065 Líbeznice**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé.**
8. Příští prohlídka musí být provedena do **25.03.2026**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT00242
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje.**
    Kontrolní nálepka **vylepena.**

S3226-24-03-1271

Za správnost: Razítko STK

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY 82.26

podpis

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

Směrnice 2014/45/EU — *Directive 2014/45/EU*

CZ

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

číslo/*number:* **CZ-3226-24-03-1271**

(1)	VIN/*VIN:*	TMBKS21Z568082748
(2)	Registrační značka a symbol státu: / *Registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration:*	6A04634
(3)	Datum a místo kontroly: / *Place and date of inspection:*	25.03.2024 Mělnická 1060, 25065 Líbeznice
(4)	Stav počítadla ujeté vzdálenosti v době prohlídky: / *Odometer reading at the time of the test:*	276602
(5)	Kategorie vozidla: / *Vehicle category:*	M1
(6)	Zjištěné závady a stupně jejich závažnosti: / *Identified deficiencies and their level of severity:*	2.1.3.7.1: Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. 6.2.10.2.1: Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. 6.2.6.3.1: Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný.
(7)	Výsledek technické prohlídky: / *Result of the roadworthiness test:*	způsobilé
(8)	Datum příští prohlídky: / *Date of the next roadworthiness test:*	25.03.2026
(9)	Vydala STK / *Issued by testing center:* Podpis a číslo osvědčení kontrolního technika / *Signature and Certificate number of the inspector:*	3226 KT00242
(10)	Jiné informace: / *Other information:*	

S3226-24-03-1271